


前照灯の光度及び照射光線の向き 適切な整備・調整のお願い

ロービーム計測で基準不適合となる自動車の多くは、レンズ面の劣化、内部リフレクタの劣化、前照灯ユニットと相性の悪いバルブに交換してしまった等により、光度が不足したり配光が崩れてしまった状態のまま受検しているものがほとんどです。

ロービーム計測対象車については、ロービームの光度及び照射光線の向きが基準に適合するよう、受検する前に適切な整備・調整をお願いします。



↓↓↓ 適切な整備・調整が必要となる事例 ↓↓↓



相性の悪いバルブに交換



独立行政法人
自動車技術総合機構
National Agency for Automobile and Land Transport Technology

中国検査部岡山事務所



軽自動車検査協会
Light Motor Vehicle Inspection Organization

岡山事務所